

Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG											
Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Cuxhaven Der Landrat Bereich Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung										
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	30.09.2025										
Betreiber:	MVP Geflügelmast GmbH Zur Schemder Bergmark 21 49439 Steinfeld (Oldenburg)										
Betriebsstandort (Adresse):	Geestland Gemarkung Elmlohe Flur 104 Flurstück 29/3										
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1										
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40000 oder mehr Mastgeflügelplätzen										
<p>Fazit:</p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Mängel</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Beseitigung bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Datum Nachprüfungstermin: -</p>		Mängel	Beseitigung bis								
Mängel	Beseitigung bis										
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	Sommer/Herbst 2028										

Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
Bereich Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung